

NOS RÉFÉRENCES

PROJET **Diagnostic énergétique de la piscine/gîte**
LIEU **WISSANT**
CONCEPTION **NC**
RÉALISATION **2021**

ARCHITECTE
TBC

SHON
280 m²

MAÎTRE D'OUVRAGE
Mr et Mme
FOURDINIER



PROJET EN DÉTAIL

TYPE DE PROJET

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS DE LA PISCINE / GÎTE

TYPE DE BÂTIMENT

GÎTE AVEC PISCINE COUVERTE

TYPE DE MISSION

DIAGNOSTIC

Etat des lieux de l'existant, relevés des installations techniques, ses dérives et anomalies

DESCRIPTION DE LA MISSION

Le diagnostic s'est déroulé en deux parties :

La première partie concerne le fonctionnement théorique normal de l'installation actuelle.

La seconde partie présente les problématiques relevées sur place. S'ensuit donc des propositions de solutions d'améliorations classées en fonction des acteurs à interpeller pour effectuer lesdites améliorations.